



Маска сварщика РОСОМЗ™ HH12 CRYSTALINE PROFI FAVORIT (51265-2)

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

Артикул:
Мас 033.51265-2

Вид изделия:
Маска

Назначение:
Средства защиты при проведении сварочных работ

Пол:
унисекс

Серия:
HH12 Crystalline Profi Favorit

Размерный ряд

 [Таблица размеров](#)

Цена

12 810 P

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Вид крепления: Наголовное крепление Диапазон рабочих температур: -5°C +55°C Регулировка оголовья: RAPID (храповик) Тип светофильтра: АСФ Степень затемнения DIN 4/5-9/9-13 Размер видимой области: 97*47
Режим шлифовки: есть Количество оптических датчиков: 4 Оптический класс: 1/1/1 Скорость затемнения: 0,0001 Скорость высветления: 0,1-0,9 Испытанная температура: -10°C + 70°C Наименование по сертификату: Средство индивидуальной защиты глаз и лица. Щиток защитный лицевой сварщика РОСОМЗ® для защиты от механических воздействий, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц: серии FavoriT, модели: HH12 CRYSTALINE® PROFi FavoriT, арт. 51265-2 с автоматическим светофильтром и комплектом адаптеров (арт. 00971) для крепления щитка сварщика на каску защитную. Средство индивидуальной защиты глаз и лица: щиток защитный лицевой сварщика, для защиты от механических воздействий, неионизирующего излучения (УФ, ИК- излучения, яркий свет), брызг расплавленного металла и горячих частиц. Корпус FavoriT из непрогораемого термостойкого материала Полиамид (Super Termotrek); наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой; мягкий обтюратор; быстросъемное панорамное покрывное стекло с покрытием от прилипания брызг, устойчиво к истиранию; подложка из поликарбоната. Автоматический светофильтр с регулировкой чувствительности оптических датчиков и скорости высветления; реальная цветопередача; все регулировки светофильтра расположены с внутренней стороны щитка; диапазон градационных шифров 5-9/9-13; в светлом режиме 3, четыре оптических датчика; размеры видимой зоны 97х47 мм; оптические свойства 1/1/1. Внутренняя батарея сменная. Рекомендован к применению при ручной дуговой, полуавтоматической сварке, аргонодуговой сварке, плазменной резке, газосварке, газорезке. В комплект поставки входит: Щиток сварщика- 1 шт.; Сменное покрывное стекло - 2 шт.; Адаптеры (арт. 00971) крепления щитка на защитную каску; Руководство по эксплуатации.